

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 2
MZBM-TBS Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec, ul. Niepodległości 8
tel. 32 363 32 13

MZBM-TBS SP. Z O.O. Centrum Obsługi
Klienta NR 2
ul. Niepodległości 8, 41-200 Sosnowiec
150/24/DG
Wpłynęło dn. 09-02-2024
Przyjęło przez : Beata Włodarska



Sosnowiec, dn. 23.01.2024r

Notatka Służbowa

Spisana na nieruchomości Będzińska 55 w Sosnowcu pomiędzy Zarządem WMN Będzińska 55, zainteresowanymi właścicielami, przedstawicielem firmy PLAY oraz przedstawicielem administratora budynku celem omówienia kwestii poprowadzenia sieci teletechnicznej na budynku oraz przebiegu trasy kablowej na terenie za budynkiem pod kątem ewentualnej kolizji z planowaną inwestycją.

1. Igor Hauke – Kierownik COK II
2. Wojciech Szkutnik – Członek Zarządu
3. Leszek Pełka – Właściciel lokalu
4. Grzegorz Kasza – Właściciel lokalu
5. Wojciech Faszynka - Przedstawiciel firmy Play

Ustala się co następuje :

W dniu 23.01.2024 o godzinie 11:00 zorganizowano spotkanie pomiędzy przedstawicielami WMN Będzińska 55 w Sosnowcu a firmą Play w sprawie ewentualnej kolizji instalacji teletechnicznej z planowaną inwestycją Wspólnoty polegającej na zabudowie windy z tyłu budynku. Przybyły przedstawiciel firmy PLAY Pan Wojciech Faszynka poinformował że instalacja jest zmodernizowana, zlikwidowano stare kable miedziane i poprowadzono światłowód. Pan Wojciech Szkutnik – Członek Zarządu przedstawił przedstawicielowi PLAY wstępną koncepcję powstania windy na nieruchomości zaznaczając kwestie w których niezbędne jest porozumienie i ustalenia na linii operator a właściciel budynku oraz gruntu na którym posadowione są instalacje. Przedstawiciel operatora zaproponował wyjście na zewnątrz budynku i ocenę sytuacji w terenie. Z tyłu budynku zlokalizowano studnię teletechniczną (zdjęcie w zał.) która została otwarta celem weryfikacji kierunku ułożenia trasy kablowej. Pan Wojciech Faszynka skonsultował się z biurem w sprawie przebiegu tras instalacji teletechnicznej co potwierdziło że kolizja z inwestycją nie będzie miała miejsca. Nadmieniono że należy podczas inwestycji zabezpieczyć studnię przed ewentualnymi uszkodzeniami a kabel biegnący na dach budynku winien być obudowany na całej jego długości. Dodatkowo Zarząd wspólnoty zwizualizował lokalizację i wielkość szybu co potwierdziło jedynie zbliżenie do instalacji PLAY na bezpieczną odległość około 1,30m -1,50m od instalacji kablowej. Ustalono że nie będzie konieczności przeprojektowywania czy przenoszenia instalacji zainstalowanej na budynku. Pamiętać trzeba aby prace związane z zabudową windy były wykonywane tak aby nie uszkodzić żadnej infrastruktury operatorskiej. Pan Wojciech Faszynka poinformował że jest do dyspozycji i

że można się z nim kontaktować na etapie wykonawstwa jeśli jakieś problemy by wystąpiły. Wspomniał również że w przypadku jakiegś awarii firma PLAY na swojej stronie posiada cennik usług w tym nadzory itp. Zarząd Wspólnoty poprosił przedstawiciela PLAY o udostępnienie rzutów czy fragmentów projektu które były by pomocne przy projektowaniu. Kierownik COK II Pan Igor Hauke poinformował że z dzisiejszego spotkania zostanie sporządzona notatka, dodatkowo wymieniono się numerami telefonów i adresami mailowymi.

Na tym spotkanie zakończono.

Podpisy :

MZEM-TBS Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Centrum Obsługi Klienta 2
1. inż. Igor Hauke
2.
3.
4.
5. Wojciech Faszynka
Ekspert ds. Utrzymania Infrastruktury
i Sieci Dostępowej
P4 sp. z o.o.

2.
4.



Przejdź do

Uproszczona Mapa Satelita

Tryb pracy

Przedglądanie Zmień

